



Bericht für den Gast



Zimmer im ibis Styles Hotel Speyer

ibis Styles Hotel Speyer

Anschrift

Karl-Leiling-Allee 6
67346 Speyer

Kontaktdaten

Tel.: 06232 / 2080

E-Mail: h8668@accor.com

Web: www.accorhotels.com



Prüfergebnis

Das **ibis Styles Hotel Speyer** wurde am 09.02.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2017 bis August 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis


					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	-	-	Breite des Weges unter 150 cm
Haupteingang und Nebeneingang am Parkplatz Rezeption Zimmer 102 mit Sanitärraum	✓	✓	✓	✓	u.a. Bewegungsfläche vor/hinter der Tür zum Zimmer unter 120 cm x 120 cm, kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden
Frühstücksraum / Bar	✓	✓	✓	✓	
Tagungsraum	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links neben dem WC 80 cm x 57 cm, rechts 10 cm x 57 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 15 m).
- Der Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (Breite des Weges 120 cm).
- Der Haupteingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.
- Der Nebeneingang am Parkplatz ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.
- Der Rezeptionstresen ist 121 cm hoch. Es ist eine andere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Die Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 102 mit Sanitärraum (Einzelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 120 cm x 120 cm, links neben dem Bett 120 cm x 200 cm und rechts 95 cm x 200 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC 120 cm x 100 cm und vor dem Waschbecken 110 cm x 120 cm,
 - links und rechts neben dem WC 10 cm x 55 cm.



- Links vom WC ist ein nicht hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 120 cm x 90 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor / hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm,
 - links neben dem WC 80 cm x 57 cm, rechts 10 cm x 57 cm.
- Rechts vom WC ist ein nicht hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen Alarm im Gebäude.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Restaurant gibt es Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sowie Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.

Zimmer 102 (Einzelzimmer)

- Es ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingangsbereiche Parkplatz und Haupteingang sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift erfassbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es gibt Wegezeichen in sichtbarem Abstand.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer sichtbar aus.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden.